






FECHA	DD	22	MM	05	AAAA	2025	HORA	M/T
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			JOSE CICERI SANTOS					

ÁREA Y/O SERVICIO	PRESENTAN DAÑO SI/NO/NA			OBSERVACIONES	EVIDENCIA	
	Unidad Sanitaria	Duchas y Lavamanos	Posetas			
URGENCIAS	Observación Mujeres	NO	NO	N/A		
	Observación Mujeres	NO	NO	N/A		
	Observación Hombres	NO	NO	N/A	Humedad cubículos y presencia de hongos en las paredes	
	Consultorios Niños	NO	NO	N/A		
	Consultorios Mujeres	NO	NO	N/A		
	Cuarto de descanso	NO	NO	N/A		
	Consultorio No 1	NO	NO	N/A		
	Baño Entrada Hombres	NO	N/A	N/A		
Baño Entrada Mujeres	NO	N/A	N/A			
Stand de Enfermería	N/A	N/A	N/A	Goteras sobre estación de enfermería		
Personal Asistencial	NO	N/A	N/A			
Pasillo H2 (Oficina)	NO	NO	N/A			
Pasillo H2 (UCIN)	NO	NO	N/A			






HOSPITALIZACIÓN H2	Cama 356-358	NO	NO	N/A		
	Cama 359-361	NO	NO	N/A		
	Cama 376-377	N/A	N/A	N/A		
	Cama 362-364	NO	NO	N/A		
	Cama 365-367	NO	NO	N/A		
	Cama 368-370	NO	NO	N/A		
	Cama 371-372	NO	NO	N/A		
	Cuarto Intermedio	N/A	N/A	NO		
SALA DE PARTOS	Consultorios	NO	NO	N/A		
	Stand Médicos	NO	NO	N/A		
	Sala de Partos	NO	NO	N/A		
	Cubículos	NO	NO	N/A		
	Consultorio Ginecólogo	NO	NO	N/A		
	Trabajo de Partos	NO	NO	NO		
CIRUGÍA	Sala de Espera Interna	NO	NO	N/A		
	Central de Esterilización	NO	NO	N/A		
	Vestier Hombres	NO	NO	N/A		
	Vestier Mujeres	NO	NO	N/A		
BANCO DE SANGRE	Baños	NO	NO	N/A		
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	Imageneología	NO	NO	N/A		
	Tomografía	NO	NO	N/A		
	Rayos X	NO	NO	N/A		
UCI NEONATAL	Estación De Enfermería	NO	NO	N/A		





	Depósito De Equipos	NO	NO	N/A	Goteras En Pasillo De Ingreso	
	Baño	NO	NO	N/A		
UCI ADULTOS	Baño Entrada	NO	NO	N/A		
	Baño Pacientes	NO	NO	N/A		
	Cubículos	N/A	N/A	N/A	Humedad en cubículo 4	
	Pasillo expansión urgencias	N/A	N/A	N/A	Humedad y goteras	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL E.S.E.
GARZÓN - HUILA



LABORATORIO CLÍNICO	Personal Asistencial	NO	NO	N/A	Filtración de humedad por piso en área de procesamiento de muestras químicas y microbiología	
	Pacientes	NO	NO	N/A	Goteras área de toma de muestras	
	Cuartos De Residuos	NO	NO	N/A	Arreglo en la pared	
DEPOSITOS CENTRALES	Residuos No Peligrosos	N/A	N/A	NO		



	Residuos Peligrosos	N/A	N/A	NO	Cierre total puerta cuarto de residuos	
HOSPITALIZACIÓN H3	Stand de Enfermería	NO	NO	N/A		
	Cama 338-340	NO	NO	N/A		
	Cama 341-343	NO	NO	N/A		
	Cama 344-345	NO	NO	N/A		
	Cama 346-347	NO	NO	N/A		
	Cama 348-349	NO	NO	N/A		
	Cama 350-351	NO	NO	N/A		
	Cama 352-353	NO	NO	N/A		
	Cama 354-355	NO	NO	N/A		
HOSPITALIZACIÓN H1-B	Stand de Enfermería	NO	NO	N/A		
	Cama 320-322	NO	NO	N/A	Goteras frente a puerta de ingreso	





Cama 323-325	NO	NO	N/A	Goteras frente a puerta de ingreso	
Cama 326-328	NO	NO	N/A		
Cama 329-331	NO	NO	N/A		
Cama 332-333	NO	NO	N/A		
Cama 334-335	NO	NO	N/A		
Cama 336-337	NO	NO	N/A		
Poceta y cuarto intermedio	N/A	N/A	NO	Gotera Pasillo De Ingreso	
Pasillo Ingreso	N/A	N/A	N/A	Goteras sobre puerta de ingreso	



HOSPITALIZACIÓN H1- AISLAMIENTO	Stand de Enfermería	NO	NO	N/A	Gotera frente a estación	
	Cama 301	NO	NO	N/A		
	Cama 302	NO	NO	N/A		
	Cama 303-304	NO	NO	N/A		
	Cama 305-307	NO	NO	N/A		
	Cama 308	NO	NO	N/A		
	Cama 309-310	NO	NO	N/A		
	Cama 311-312	NO	SI	N/A		
	Cama 313-314	NO	NO	N/A		
	Cama 315	NO	NO	N/A		
	Cama 316	NO	NO	N/A		
	Cama 317	NO	NO	N/A		
	Cama 318-319	NO	NO	N/A		



	Lavamanos pasillos	N/A	NO	N/A	Goteras junto a lavamos e ingreso a terapia respiratoria en tres puntos	 
	Poceta	N/A	N/A	SI		
PEDIATRIA	Stand de Enfermería	NO	NO	N/A		
	Cama 401-402	NO	NO	N/A		
	Cama 403-404	NO	NO	N/A		
	Cama 405-406	NO	NO	N/A		
	Cama 407-408	NO	NO	N/A		
	Cama 409-410	NO	NO	N/A		
	Cama 411-412	NO	NO	N/A		



EPIDEMIOLOGIA	OFICINA	NO	NO	N/A	Goteras sobre escritorio auxiliares de apoyo	
CONSULTA EXTERNA	Stand de Enfermería	NO	NO	N/A		
	Sala De Espera	NO	NO	N/A		
	Consultorio	NO	NO	N/A		
	Consultorio	NO	NO	N/A		
	Consultorio	NO	NO	N/A		
	Consultorio	NO	NO	N/A		
PTAR	Mantenimientos generales	NO	NO	N/A		

OBSERVACIONES FINALES

Se realizan los soportes resultantes de las inspecciones realizadas por cada una de las áreas y servicios con el objetivo que el área de mantenimiento realice la respectiva revisión y arreglo

JOSE CICERI SANTOS

Nombre y Firma Responsable Evaluación